

TESTER MULTIMETR VA312



Cyfrowy multimetr cęgowy do pomiarów prądów zmiennych z automatyczną zmianą zakresów.

Max. wskazanie LCD	5999
Wybór zakresu	automatyczny, ręczny
Pomiar napięcia DC	6/60/600 V \pm 0,8%, 1000 V \pm 1,0%
Pomiar napięcia AC	6/60/600/700 V \pm 1,2%
Pomiar prądu AC	600 A \pm 2,5%, 1000 A \pm 3,0%
Pomiar rezystancji	600/6k/60k/600k/6 M Ω \pm 1,0%, 60 M Ω \pm 5,0%
Pomiar pojemności	600n/6 μ /60 μ /600 μ /1000 μ F \pm 4,0%
Pomiar częstotliwości	40 Hz ÷ 100 kHz \pm 0,1%
Pomiar ADP	600 mV \pm 3,0%
Sygnalizacja akustyczna	tak
Pamięć odczytu	tak
Test diody	tak
Odczyt max/min	tak
Podświetlany LCD	tak
Automatyczne wyłączenie	tak
Max. średnica przewodu	Ø42 mm
Zasilanie	3x bateria 1,5V AAA